



同步带模组 (全密封)-HBH13


Timing Belt Module (fully sealed)



电机安装方式 How the Motor is Installed



电机左折-L
Motor left side




电机右折-R
Motor right side

型号表示方式 Guide for Model Selection

Z-Mod-HBH13-90-100-L-40SEB-N3-R60-FXXX-01

HBH13	90	100	L	40SE	B	N3	R60	FXXX-01
本体型号 Base Model	导程 Lead 90: 90mm *导程：电机旋转一圈， 滑台移动的直线距离。	行程 Stroke 100~3100mm	电机方式 Motor way L: 左折 R: 右折	电机功率 Motor power 40SE: 400W伺服	刹车 Brakes 无：无电机 B：一体式电机（带刹车） M：一体式电机	感应开关数量 Sensor quantity N3: 3个NPN传感器 N2: 2个NPN传感器 N1: 1个NPN传感器 P3: 3个PNP传感器 P2: 2个PNP传感器 P1: 1个PNP传感器 N: 无	减速器 Reducer 空：适配电机法兰 R60: 适配60减速器法兰	特殊定制 Customer number F: 非标定制选项，若为标准品，则为空 XXX: 客户标号 01: 版本号

电机左折-L Motor Left Side



电机右折-R Motor Right Side

